
| | | | |
|-------------------------|---|--|-------|
| Hersteller | : | BMW | |
| Haupttyp | : | Baureihe 7 (F01/F02/F04) (2008->) | |
| Untertyp | : | 740d | |
| Fg-Nr. / Ident-Nr. | : | WBAKM8108 | |
| Erste/Letzte Zul. | : | 18.05.2010 / | |
| Laufleistung | : | 79.102 km (abgelesen) | |
| SilverDAT identifyCODE: | : | 011300610040001 | |
| | | | |
| Serienausstattung | : | Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | 26803 |
| | | Aktive Kopfstützen | 34704 |
| | | Anti-Blockier-System (ABS) | 40000 |
| | | Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | 15801 |
| | | Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar | 15202 |
| | | Außenspiegel Wagenfarbe | 15807 |
| | | Außentemperaturanzeige | 25702 |
| | | Automatische Fahrlichtschaltung | 18604 |
| | | Bi-Xenon-Scheinwerfer | 18505 |
| | | Blinkleuchten Weiß | 18504 |
| | | Bordcomputer | 25508 |
| | | Bremsassistent | 40801 |
| | | Drehzahlmesser | 25300 |
| | | Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control) | 42607 |
| | | Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) | 70100 |
| | | Dynamische Tractions Control (DTC) | 70105 |
| | | Fensterheber elektrisch vorn + hinten | 35003 |
| | | Fernbedienung für Zentralverriegelung | 35405 |
| | | Fußmatten Velours | 28402 |
| | | Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen) | 75904 |
| | | Getränkehalter vorn und hinten | 39402 |
| | | Innenbeleuchtungs-Paket | 01501 |
| | | Instrumententafel Leder-Optik | 26130 |
| | | Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | 39307 |
| | | Karosserie: 4-türig | 10004 |
| | | Kopf-Airbag-System hinten | 26805 |
| | | Kopf-Airbag-System vorn | 26804 |
| | | Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar | 69506 |
| | | Mittelarmlehne hinten | 27300 |
| | | Motor 3,0 Ltr. - 225 kW Turbodiesel KAT | 93290 |
| | | Nebelscheinwerfer | 18300 |
| | | Radstand 3070 mm | 71721 |
| | | Reifenpannen-Anzeige | 25906 |
| | | Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) | 68902 |
| | | Rußpartikelfilter | 77602 |
| | | Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | 77225 |
| | | Scheibenwaschdüsen heizbar | 19102 |
| | | Scheibenwischer mit Regensensor | 19101 |
| | | Scheinwerfer-Reinigungsanlage SRA (Hochdruck) | 19004 |
| | | Seitenairbag vorn | 26903 |
| | | Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota | 30301 |
| | | Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory) | 32700 |
| | | Sitzheizung vorn | 29500 |

| | | |
|-------------------|--|-------|
| | Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) | 22101 |
| | Stoßfänger Wagenfarbe | 21300 |
| | Tagfahrlicht | 18904 |
| | Wegfahrsperr | 38105 |
| | Wärmeschutzverglasung getönt | 22302 |
| | Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor | 35307 |
| | Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | 26708 |
| | Reifen 245/50 R18 ..Y | 63420 |
| | Scheibenkleber für Warmverklebung | 23603 |
| Sonderausstattung | : Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung | 25805 |
| | Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz | 08702 |
| | Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual) | 27810 |
| | Fahrassistenz-System: BMW Night Vision | 25610 |
| | Fahrdynamik-System (Dynamic-Drive) | 42209 |
| | Frontkamera integriert (Side View) | 39806 |
| | Heckklappenbetätigung automatisch | 35506 |
| | HiFi-Lautsprechersystem Professional | 24201 |
| | Innenausstattung: Edelholz Fineline Natur | 31718 |
| | Innenausstattung: Keramik-Applikationen für Bedienelemente | 26140 |
| | Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control | 28981 |
| | Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory) | 33107 |
| | Lenkrad (Leder M-Technic) | 69103 |
| | LM-Felgen vorn/hinten: 8,5x20 / 10x20 (Doppelspeiche 303 M) | 50470 |
| | MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy | 25033 |
| | Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | 25800 |
| | Rückfahrkamera | 39804 |
| | Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | 16606 |
| | Sitzheizung hinten | 29503 |
| | Skisack | 39103 |
| | Soft-Close-Automatik für Türen und Kofferraum / Heckklappe | 35409 |
| | Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt, BMW Individual) | 22102 |
| | Sport-Paket M / M-Technic | 03209 |
| | Sprachbediensystem | 24709 |
| | Standheizung | 29306 |
| | USB-Schnittstelle | 25010 |
| | Adaptives Kurvenlicht | 18905 |
| | Aerodynamik-Paket M-Technic | 02701 |
| | Audio-Navigationssystem Professional | 25804 |
| | Check-Control-System | 25606 |
| | Dachhimmel Anthrazit | 27804 |
| | Energie-Control (EC) | 25607 |
| | Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | 18610 |
| | Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem | 42907 |
| | Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent | 15498 |
| | Head-up-Display | 25204 |

Reparaturkosten-Kalkulation

vom 01.05.2018

Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, 33403
elektr. verstellbar
Servolenkung Integral - Aktivlenkung 69830
Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit 24811
Bluetooth Schnittstelle

ERSATZTEILE:

Preisliste gültig ab: 01.04.2018

| DVN | RC | ETN | ARBEITSGANG-BENENNUNG | ANZ | EUR/ST | EUR |
|-------|----|--------------|--|-----|---------|---------|
| 41541 | E | 51647184159 | STUETZE VERBINDUNGSTRAEGER L. | 1 | 58,95 | 58,95 |
| 43711 | E | 41007261461 | SEITENWAND V.L. | 1 | 460,56 | 460,56 |
| 43841 | E | 51717185163 | ABDECKUNG RADHAUS VORDERTEIL V.L. | 1 | 59,49 | 59,49 |
| 45611 | E | 63117348507 | SCHEINWERFER BI-XENON L. | 1 | 1284,44 | 1284,44 |
| 47120 | E | | REPARATURSATZ, BESTEHT AUS: | | | |
| | | 7147220383 | LINSENSCHRAUBE | 4 | 1,31 | 5,24 |
| | | 51717065773 | CLIPMUTTER | 6 | 0,53 | 3,18 |
| | | 7147212669 | LINSENSCHRAUBE | 8 | 0,97 | 7,76 |
| | | 7119904263 | BLECHSCHRAUBE | 4 | 0,29 | 1,16 |
| | | 7147212877 | KUNSTSTOFF MUTTER | 4 | 0,36 | 1,44 |
| | | 7146986938 | SCHRAUBE 5 X 20 | 5 | 0,36 | 1,80 |
| 47151 | E | 51118049636 | VERKLEIDUNG STOSSFAENGER GRUNDIERT V. | 1 | 787,01 | 787,01 |
| 47175 | E | 51118048493 | ZIERLEISTE STOSSFAENGER V.L. | 1 | 51,02 | 51,02 |
| 47201 | E | (51117903673 | ZIERGITTER LUFTEINLASS L. | 1 | 27,34 | 27,34 |
| 47241 | E | 51117203825 | HALTER L. | 1 | 6,07 | 6,07 |
| 47303 | E | (66202180495 | ULTRASCHALLWANDLER V.L.A. | 1 | 145,88 | 145,88 |
| 47329 | E | 51112163615 | SATZ AUFNAHME ULTRASCHALLWANDLER V. | 1 | 29,65 | 29,65 |
| 47361 | E | 66539240352 | SIDE VIEW KAMERA V.L. | 1 | 294,12 | 294,12 |

NEBENKOSTEN:

| DVN | RC | ETN | ARBEITSGANG-BENENNUNG | EUR |
|-------|----|-----|----------------------------|----------|
| 90604 | E | | FZG. - / TEILE VERBRINGUNG | * 120,00 |
| 99050 | E | | UNTERBODENSCHUTZ-MATERIAL | * 15,00 |

ARBEITSLOHN:

| DVN | RC | ARB.POS.NR | ARBEITSGANG-BENENNUNG | RS | STD | EUR |
|-------|----|---------------|--|----|------|--------|
| 8010 | A | 64 12 910 00 | ZA STANDHEIZUNG | 1K | 0,25 | 46,38 |
| 9703 | A | 51 18 750 00 | VORDERTUER ZUR LACKIERUNG L. AB-/AUFRUESTEN | 1K | 0,42 | 77,92 |
| 41541 | E | #51 64 532 00 | STUETZE VORDERBAU L. A+E/ERS. | 1K | 1,00 | 185,52 |
| 43711 | E | 41 35 550 00 | SEITENWAND V.L. ERS. | 1K | 1,58 | 293,12 |

Reparaturkosten-Kalkulation

vom 01.05.2018

| | | | | | | | | | |
|-------|---|----|----|-----|----|---|----|------|--------|
| 43711 | O | 97 | 35 | 511 | 00 | UNTERBODEN-/HOHLRAUMSCHUTZ SEITENWAND V.L. | 1K | 0,42 | 77,92 |
| 47151 | E | 51 | 11 | 657 | 00 | STOSSF.-VERKLEIDUNG V. A+E/ERS. | 1K | 1,42 | 263,44 |
| 49135 | A | 66 | 20 | 610 | 00 | ZUSATZARBEIT MIT PARK DISTANZ CONTROL V. | 1K | 0,42 | 77,92 |
| 47360 | E | 66 | 53 | 539 | 00 | SIDE VIEW KAMERA BD. A+E/ERS. (NACH FAHRZEUG DIAGNOSE) (STOSSFAENGER AUSGEBAUT) | 1E | 0,25 | 50,16 |
| 88700 | T | 61 | 00 | 005 | 00 | FUNKTIONSPRUEFUNG MIT DIAGNOSE SYSTEM (D I S) | 1K | 0,25 | 46,38 |
| 97042 | V | 32 | 00 | 590 | 00 | ELEKTRONISCHE VERMESSUNG (VOR REPARATUR) | 1M | 1,33 | 234,77 |

LACKIERUNG:

Herstellersystem

| DVN | LS | ARB.POS.NR | ARBEITSGANG-BENENNUNG | MAT. | LOHN | EUR |
|-------|----|------------|---|--------|--------|--------|
| 43711 | 4 | 99 35 012 | SEITENWAND V.L. (TEIL AUSGEBAUT) UMFASST: VORBEREITUNGSARBEITEN | 146,42 | 418,33 | 564,75 |
| 20111 | 1 | 99 51 538 | VORDERTUER L. | 58,43 | 166,93 | 225,36 |
| 47151 | 4 | 99 68 535 | STOSSFAENGER V. (TEIL AUSGEBAUT) | 82,36 | 235,31 | 317,67 |

Reparaturkosten-Kalkulation

vom 01.05.2018

ENDSUMMENKALKULATION (Alle Beträge in EUR):

ERSATZTEILE:

| | |
|--------------------------|---------|
| Lt. Einzelaufstellung | 3225,11 |
| + 2,00% Kleinersatzteile | 64,50 |

Gesamt 3289,61

NEBENKOSTEN:

| | |
|-----------------------|--------|
| Lt. Einzelaufstellung | 135,00 |
|-----------------------|--------|

Gesamt 135,00

ARBEITSLOHN:

| | | | | |
|------------|------------|----------------|---|---------|
| Karosserie | | | | 1068,60 |
| Stufe 1 | 5,76 STD x | 185,52 EUR/STD | = | 1068,60 |

| | | | | |
|----------|------------|----------------|---|--------|
| Mechanik | | | | 234,77 |
| Stufe 1 | 1,33 STD x | 176,52 EUR/STD | = | 234,77 |

| | | | | |
|----------|------------|----------------|---|-------|
| Elektrik | | | | 50,16 |
| Stufe 1 | 0,25 STD x | 200,64 EUR/STD | = | 50,16 |

Gesamt 1353,53

LACKIERUNG:

| | | | | |
|----------|-------------|----------------|---|--------|
| Lohn | 4,08 STD x | 201,12 EUR/STD | = | 820,57 |
| Material | 35,00 % von | 820,57 (Lohn) | = | 287,20 |

Gesamt 1107,77

| | | |
|---|---|---------|
| Voraussichtliche Reparaturkosten netto | : | 5885,91 |
| + 19,00% MwSt | : | 1118,32 |
| Voraussichtliche Reparaturkosten brutto | : | 7004,23 |

=====

S Y S T E M D A T

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Zeichenerklärung: | # = Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe |
| + = neue Position aus Rep. Logik | (= ETN nicht zur Bestellung geeignet |
| * = manuelle Eingabe des Anwenders |) = letzte UPE, von Hersteller N.M.L. |
| ! = Schätzpreis, Abweichung möglich | ? = Preis gemäß Nachweis |
| A = Zeit gemäß Ausbeulformel | T = technische Prüfung |
| FKZ = farbabhängiges Teil | >> = Fremdleistung |
| d = Preis aus DMS | # = Mechanikerarbeit |
| IFL = Position aus IFL-Vorschlagliste | BFA = Position aus BFA-Vorschlagliste |
| IFL = Position aus IFL-Vorschlagliste | BFA = Position aus BFA-Vorschlagliste |